



XM-ØERDS

Round Support – Support rond

Liste de contrôle / Check List:

- 1 Collar ERDS-C – Collet ERDS-C
- 1 Round support – # ERDS – Support rond
- 1 Black trim collar – # ERDTR – Collet de finition
- 2 #1 ¼ Black wafer screws (packed with trim collar)
Vis à gypse noires (emballées avec collet de finition)
- 1 Flue extension – # EX – Prolongement de conduit
- 3 #8 x ½ Self drilling steel screws (packed with flue extension)
Vis auto-taraudeuses, acier inoxydable (emballées avec prolongement de conduit)
- 8 #8 x ½ Self drilling steel screws (packed with collar ERDS-C)
Vis auto-taraudeuses, acier inoxydable (emballées avec collet ERDS-C)
- 1 EXCEL Canada installation instructions – Notice d'installation EXCEL Canada
- 1 EXCEL USA installation instructions – Notice d'installation EXCEL USA
- 1 Warnock Hersey label – Étiquette Warnock Hersey

INITIALES
INITIALS



XM-ØERDS

Round Support – Support rond

Liste de contrôle / Check List:

- 1 Collar ERDS-C – Collet ERDS-C
- 1 Round support – # ERDS – Support rond
- 1 Black trim collar – # ERDTR – Collet de finition
- 2 #1 ¼ Black wafer screws (packed with trim collar)
Vis à gypse noires (emballées avec collet de finition)
- 1 Flue extension – # EX – Prolongement de conduit
- 3 #8 x ½ Self drilling steel screws (packed with flue extension)
Vis auto-taraudeuses, acier inoxydable (emballées avec prolongement de conduit)
- 8 #8 x ½ Self drilling steel screws (packed with collar ERDS-C)
Vis auto-taraudeuses, acier inoxydable (emballées avec collet ERDS-C)
- 1 EXCEL Canada installation instructions – Notice d'installation EXCEL Canada
- 1 EXCEL USA installation instructions – Notice d'installation EXCEL USA
- 1 Warnock Hersey label – Étiquette Warnock Hersey

INITIALES
INITIALS